

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 19-01
Nº reg. : 000188
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-81

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de dos plantas, se le accede a una gran salón y en la parte posterior en el segundo piso se encuentran los demás ambientes.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta metálica y dos ventanas metálicas con rejas metálicas. Esta fachada está retirada de la calle formando un jardín frente a ella, cercado con una baranda de concreto con motivos geométricos.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Estructura de concreto armado y paredes de bloque.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Techos de láminas metálicas y estructura metálica.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 15,00 m. Area: 120,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 5
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/05/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 19-01
Nº reg. : 000189
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-55

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzóategui entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-55
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Administrativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán, los demás ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas de metal y ventanas de madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m Fondo: 41,00 m. Area: 246,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000190
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CARVELIS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Anzoátegui c/c Libertad
Nº cívico : 100-86
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Pablo Carvelis
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1838 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja de hierro, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa ornamental.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. **DATOS DE LA PARCELA:** Frente: 5,00 m. Fondo: 24,00 m. Area: 120,00 m². **VALORACION:** "C". **CRITERIOS DE INTERVENCION:** Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2265
 Número de negativo : 7
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000191
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-70

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Soublette y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-70
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Administrativo

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálica y un portón santamaría, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y portón en metal tipo santamaría.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 46,00 m. Area: 460,00 m2. VALORACION: "C" CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2271
 Número de negativo : 30
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000192
Nº IPC:

Denominación Oficial: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CARABOBO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av.Soublette y Av.Anzoátegui
Nº cívico : 104-52
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Gobierno de Carabobo
Uso actual : Administrativo

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas. en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla, portada en piedra.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 46,00 m. Area: 414,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2271
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000193
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LAMEDA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av.Soublette
y Av.Anzoátegui
Nº cívico : 104-50
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Dr.Humberto Lameda Lameda
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de

Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana, presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. **DATOS DE LA PARCELA:** Frente: 8,00 m. Fondo: 46,00 m. Area: 368,00 m2. **VALORACION:** "C". **CRITERIOS DE INTERVENCION:** Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271
 Número de negativo : 28
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000194
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-34

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av.Soublette
y Av.Anzoátegui
Nº cívico : 104-34
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes ocultos detrás de un tejeroz.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 48,00 m. Area: 384,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271
 Número de negativo : 26
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000195
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-20

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av. Soubllette y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-20
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana, presenta una cornisa sencilla.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 37,00 m. Area: 259,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2271
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 15-01
Nº reg. : 000196
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RAMÍREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av. Anzoátegui y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 105-43
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mirían Ramírez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- () Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado y un portón metálico, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de granito.		x	
Cerramientos	Puertas de madera y ventanas de hierro basculante.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puerta y ventanas, presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 330,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8009
 Número de negativo : 19
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 20-01
Nº reg. : 000197
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-14

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia c/c Av.Soublette
Nº cívico : 104-14
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica y un portón de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera, rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 37,00 m. Area: 296,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2271
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 20-01
Nº reg. : 000198
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA 100-43

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-43
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta tres puertas de metal. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas de metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	No presenta elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 23,00 m. Area: 276,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2271
 Número de negativo : 11
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000199
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA JIMÉNEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soublette c/c calle Libertad
Nº cívico : 100-91/104-13
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : José Jiménez
Uso actual : Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a un gran salón de exposiciones, tiene patio lateral techado y no posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Soublotte presenta dos puertas santamaría y una ventana de metal tipo santamaría y por la calle Libertad, la fachada tiene dos puertas, una tipo santamaría y otra de metal, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de platabanda.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica la planta baja y la mezanina en madera.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de metal tipo santamaría.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 18,00 m. Area: 162,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2271
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 20-01
Nº reg. : 000200
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ESTOPIÑAN

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Libertad entre Av.Anzoátegui
y Av.Soublette.
Nº cívico : 104-25
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Dr.Lisandro Estopiñan Esparza
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio y tampoco posee traspatio. Por ser un inmueble que fue seccionado en varias casas.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con poyo, y reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de metal y ventana de madera y sobre esta presenta un pequeño toldo de metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. **DATOS DE LA PARCELA:** Frente: 7,00 m. Fondo: 8,00 m. Area: 56,00 m2. **VALORACION:** "C" **CRITERIOS DE INTERVENCION:** Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271
 Número de negativo : 16
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 20-01
Nº reg. : 000201
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ESTOPIÑAN

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Libertad entre Av. Anzátegui y Av. Soublette.
Nº cívico : 104-33
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Dr. Lisandro Estopiñán Esparza
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio. Por ser un inmueble que fue seccionado en varias casas.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo con reja de hierro forjado y una santamaría, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera. Presenta una santamaría.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 9,00 m. Area: 54,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2271
Número de negativo	: 17
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 20-01
Nº reg. : 000202
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA TORTOLERO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Anzoátegui y Av. Soubllette
Nº cívico	: 104-35
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Wileima Tortolero
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 90 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta y ventana en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 17,00 m. Fondo: 12,00 m. Area: 204,00 m2. VALORACION: "C". Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

- Número de rollo : 2271
- Número de negativo : 18
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 15/06/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfilligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000203
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ESTOPIÑAN

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Anzoátegui y Av. Soublette
Nº cívico	: 104-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Lisandro Estopiñan Esparsa
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un petio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 13,00 m. Fondo: 12,00 m. Area: 156,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2271
 Número de negativo : 19
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 20-01
Nº reg. : 000204
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-90

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui c/c C/Libertad
Nº cívico	: 100-90
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un local comercial, tiene dos patios laterales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Anzoátegui presenta dos puertas tapiadas, y por la C/Libertad la fachada tiene una puerta y una ventana tapiadas, en la parte superior posee una baranda de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	No tiene.			
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamental.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 24,00 m. Area: 144,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271
 Número de negativo : 20
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000205
Nº IPC:



ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA POCATERRA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia c/c Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-78
Propietario original	: José Rafael Pocaterra
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. En esta casa nació José Rafael Pocaterra el 15 de Noviembre de 1889, posteriormente funcionó la escuela Fernando Peñalver y actualmente el instituto Carlos Piar.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán, con piso de mosaico decorado, contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, diez salones y dos baños. Esta edificación tiene un núcleo más antiguo que es el volumen de una planta que da a la calle Colombia. Posteriormente, a principio de este siglo fue ampliada construyéndosele el resto y "modernizando" lo antiguo. Como la mayoría de las casonas antiguas del centro de Valencia, ésta funciona como instituto educacional sometida a un intenso o inadecuado uso, no posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta una puerta metálica y tres ventanas de madera con rejas metálicas y por la Av. Anzoátegui la fachada tiene cuatro ventanas de madera con rejas metálicas, una puerta tapiada y sobre ésta un balcón con puerta de madera y baranda en hierro colado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico, histórico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 18,00 m. Fondo: 46,00 m. Area: 828,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2265/2271
 Número de negativo : 8-9/31
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 20-01
Nº reg. : 000206
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-36

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Soublette y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-36
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, dos baños, cocina y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y lodo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Carramientos	Puertas y ventanas con postigos de maderas, ventanas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 47,00 m. Area: 376,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271
 Número de negativo : 27
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01
Nº reg. : 000207
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-63

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soubllette entre C/Libertad y C/Colombia.
Nº cívico : 100-63
Propietario original : Desconocido *MARIA FATIMA POITE*
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La lechumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 410,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2271
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 19-01
Nº reg. : 000209
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-84

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-84
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 18,00 m. Area: 90,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 31
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 19-01
Nº reg. : 000210
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-9

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui c/c calle Colombia
Nº cívico	: 100-9
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato: : :

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, en el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un local comercial, no posee patio ni traspatio por estar techados, aunque si los tuvo en alguna época.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Anzoátegui presenta dos puertas metálicas y por la calle Colombia la fachada tiene una puerta santamaria. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en un tejeroz.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas santamaría.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. **DATOS DE LA PARCELA:** Frente: 12,00 m. Fondo: 28,00 m. Area: 336,00 m2. **VALORACION:** "C". **CRITERIOS DE INTERVENCION:** Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271
Número de negativo : 33
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/06/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 19-01
Nº reg. : 000211
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: SUCESIÓN BLANQUÍN

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Blanquín
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de hierro basculante con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas oriollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de granito.		x	
Cerramientos	Puertas en madera y ventanas en hierro basculante.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 216,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2265
Número de negativo : 3
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/06/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 21-01
Nº reg. : 000213
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA BACALAO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre c/Colombia y c/Páez
Nº cívico	: 99-63
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Elia Josefina Bacalao
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón. tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 30,00 m. Area: 300,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000214
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA KRUGER

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Páez c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico : 107-16
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Ernesto Kruger Iturriza
Uso actual : Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, cinco baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Páez presenta dos puertas de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado y por la Av.András Bello, la fachada tiene dos puertas de madera y dos ventanas también de madera con reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con pares empotrados en una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 15,00 m. Fondo: 26,00 m. Area: 390,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 1
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000215
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN SUÁREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-87
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Suárez
Uso actual	: Educativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana metálica basculante de pequeñas dimensiones, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. El área se encuentra intervenida, rodeada de edificaciones de arquitectura actual. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 47,00 m. Area: 376,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 21-01
Nº reg. : 000216
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GIRÓN

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo
Nº cívico : 107-73
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Hermanos Girón
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y raja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con pares empotrados en una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 315,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2265
 Número de negativo : 34
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000217
Nº IPC:

Denominación Oficial: ADMINISTRADORA INGAICA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo
Nº cívico : 107-65
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Administradora Ingaica
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a 1 salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	La cornisa sencilla presenta ornamentación con motivos geométricos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 360,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 21-01
Nº reg. : 000218
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA OSTOS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico : 107-45
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Margarita de Ostos
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de granito y parte en panela.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 344,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERTVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 32
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000219
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ESTOPIÑAN

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 107-15/99-87
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alicia Estopiñán
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, ni tampoco posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Colombia presenta dos puertas metálicas y una ventana de madera con reja empotrada también de madera y por la Av. Andrés Bello, la fachada tiene dos puertas metálicas, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 14,00 m. Fondo: 15,00 m. Area: 210,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 30-31
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 21-01
Nº reg. : 000220
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA HERNANDEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-83
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Magaly de Hernández
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le acceda a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas oriollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 14,00 m. Area: 126,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 29
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 21-01
Nº reg. : 000221
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 99-73

Localización

Región : Central
 Estado : Carabobo
 Municipio : Valencia
 Parroquia : El Socorro
 Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
 Calle y número : Av. Andrés Bello entre
 C/Colombia y C/Páez
 Nº cívico : 99-73
 Propietario original : Desconocido
 Uso original : Residencial
 Propietario actual : No se obtuvo información
 Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
 Construcción :
 Inauguración :
 Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con vidrios y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados en una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 22,00 m. Area: 220,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 28
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 22/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 21-01
Nº reg. : 000222
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION ARGNELLO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre calle Colombia y calle Páez
Nº cívico	: 99-45
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Argnello
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro

Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana metálica basculante. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas de madera y ventanas metálicas basculantes.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 330,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000223
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DIAZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-46
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dolores Díaz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:


La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera, una con reja de hierro forjado y otra de pequeñas dimensiones con reja de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados en una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 31,00 m. Area: 248,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 21-01
Nº reg. : 000224
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SALPATHI

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av. Fernando Figueredo y Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 107-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Haida de Salpathi
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 40 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta de arquitectura moderna, su esquema funcional responde a las tendencias actuales de distribución de espacio, sala, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas. La fachada posee un juego volumétrico enfatizando el acceso con un elemento curvo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Parades de bloques y estructura de concreto armado.	x		
Techos Cubiertas	Techo de tabelones impermeabilizado.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puerta de madera y ventanas metálicas basculantes con vidrio y rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 48,00 m. Area: 576,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 5
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfilligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000225
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ACOSTA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Páez entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo.
Nº cívico : 107-76
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Micaela de Acosta
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 40 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta de arquitectura moderna, su esquema funcional responde a las tendencias actuales de distribución de espacios, sala, comedor, cuatro habitaciones, cocina, un baño y lavadero.


Descripción formal:

La fachada presenta un juego volumétrico enfatizando el acceso con un elemento curvo. La puerta es de madera y las ventanas son metálicas basculante con rejas metálicas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Paredes de bloque y estructura de concreto armado.	x		
Techos Cubiertas	Techo de tabelones impermeabilizados.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas de madera y ventanas metálicas basculantes con vidrios.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 7,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 265,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restrtringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 6
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 22/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000226
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 107-88

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-88
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta metálica y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 5,00 m. Fondo: 40,00 m. Area: 200,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 21-01
Nº reg. : 000227
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 107-100

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-100
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 35,00 m. Area: 210,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 8
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 22/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000228
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SIMANCAS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Páez entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico : 107-114
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Teodocia Simancas
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 9,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 342,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000229
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PALENCIA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Páez entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico : 107-116
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Cesar Palacio
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno, si posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera, poyo y reja metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 6,00 m. Fondo: 34,00 m. Area: 204,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000230
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION RODRIGUEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Páez entre Av.Andres Bello y
Av.Fernando Figueredo
Nº cívico : 107-124
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Rodriguez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido , el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 7,00 m. Fondo: 35,00 m. Area: 245,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 11
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 22/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 21-01
Nº reg. : 000230
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION RODRIGUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Andres Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-124
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Rodriguez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido , el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 7,00 m. Fondo: 35,00 m. Area: 245,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 11
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 22/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 22-01
Nº reg. : 000231
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PADRON

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 106-89/99-94
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Pedro Padrón
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, un baño y lavadero, no posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Andrés Bello presenta una puerta santamaría y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas y por la calle Colombia, la fachada tiene dos puertas, una de madera y la otra tipo santamaría, dos ventanas una de madera y otra de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 14,00 m. Fondo: 32,00 m. Area: 448,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2265
 Número de negativo : 20
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 22-01
Nº reg. : 000232
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ARMAS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-65
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Teófilo de Armas
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, una habitación, cocina, y lavadero, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo, rejas metálicas y una santamaría, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano.
 DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 336,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2265
 Número de negativo : 22
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 22-01
Nº reg. : 000233
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CASTILLO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre C/Colombia y C/Páez.
Nº cívico	: 99-51
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Lola Castillo de Oberto
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas oriollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente:7,00 m. Fondo: 48,00 m Area: 336,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2323
 Número de negativo : 2
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 22/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 22-01
Nº reg. : 000234
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA AUGUSTO CELIS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-39
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Augusto Celis
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 39,00 m. Area: 234,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2408
 Número de negativo : 23
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 22/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 22-01
Nº reg. : 000235
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION GUADA SOLA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Briceño Méndez c/c calle Páez
Nº cívico : 106-10
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Guada Sola
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo dos salones, tiene dos patios centrales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cocina, seis baños y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:


Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Páez presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas metálicas y por la Av. Briceño Méndez, la fachada tiene una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado y una puerta de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	En mosaico y en algunos ambientes en piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 19,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 627,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2408
Número de negativo	: 21-22
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 04/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 22-01
Nº reg. : 000236
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RIOS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico : 106-81
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Flia. Ríos
Uso actual : Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	-
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 8,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 344,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 21
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 22-01
Nº reg. : 000237
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 106-59

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-59
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 6,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 252,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 22-01
Nº reg. : 000238
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GALEA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº civico	: 106-55
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Marisol Galea
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas oriollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 7,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 287,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2265
 Número de negativo : 25
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 22-01
Nº reg. : 000239
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA OCHOA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-30
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Juan Ochoa Henríquez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 9,00 m. Fondo: 32,00 m. Area: 288,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 32
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 22-01
Nº reg. : 000240
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ROMAN

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-56
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Josefina Román de Acosta
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, no tiene patio ínterno, tampoco posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 10,00 m. Fondo: 13,00 m. Area: 130,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 30
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 23-01
Nº reg. : 000241
Nº IPC:

Denominación Oficial: COLEGIO DON BOSCO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre Calle Colombia y Calle Páez
Nº cívico	: 105-13
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Asociación Civil Sociedad Pedagógica Don Bosco
Uso actual	: Educativo (Colegio Don Bosco)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha


- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector

en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares entre sí.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. Se comenzó a construir en 1895 y diez años después se inaugura en 1905 el Colegio y su Capilla de María Auxiliadora y en 1915 se le construye una hermosa torre, todo este conjunto fue diseñado por Antonio Malaussena. En 1910, Juan Vicente Gómez le cede toda la manzana para la ampliación del Colegio. En 1960 es demolida la Capilla y todo el frente por la Av. Anzoategui y se construye el nuevo Santuario dejando solo el ala por la calle Colombia, que fueron dormitorios, como aulas.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de dos pisos en la ala antigua y de tres pisos en la ala actual, se le accede, a través de un espacioso Hall, a un gran patio central desde donde se distribuyen los demás ambientes, Capilla Santuario de María Auxiliadora, veinticuatro aulas, siete laboratorios, ocho talleres, cantina, ocho oficinas administrativas y seis grupos de baños.

Descripción formal:

La edificación presenta dos tipos de fachadas, la fachada por la calle Colombia es diferente al resto de la edificación por ser lo único que queda del edificio antiguo, presenta dos plantas, en la planta baja tiene una portada en madera, todas las ventanas son metálicas y presentan molduras alrededor de ellas, en la parte superior tiene cornisa ornamentada con penáculos cada cierta distancia y en frontis sobre la puerta. Las demás fachadas son de arquitectura moderna, presenta un gran volumen cilíndrico rematando una de las esquinas de la manzana, siendo la capilla, el resto tiene las ventanas metálicas y en la parte superior una cornisa sencilla.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio en el ala antigua (calle Colombia) y estructura de concreto y paredes de bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de láminas de asbestos en el ala antigua y techos de losas de concreto en el resto de la edificación.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Por la calle Colombia presenta cornisas y molduras.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:

Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico histórico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación.
DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 105,00 m. FONDO: 98,00 m. AREA: 10.290,00 m2.
VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

- Número de rollo : 2265/2271
- Número de negativo : 10,12/32
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 15/08/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 24-01
Nº reg. : 000243
Nº IPC:

Denominación Oficial: VIEJO ONCOLOGICO DE VALENCIA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette c/c calle Páez
Nº cívico	: 104-22
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Asistencial
Propietario actual	: Gobernación del Estado
	: Carabobo
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha


- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción : 1934
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector

en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, los esquemas volumétricos de las construcciones que la rodean, son similares a los de esta edificación. (Una o dos plantas).

Datos históricos

Cronología:

Comenzó a edificarse en 1908, por iniciativa del Dr. Samuel Niño, Gobernador del Estado, la llamada "Casa del Niño", en unos amplios terrenos que habían sido el cementerio del antiguo Hospital de la Caridad del siglo XVIII. Se empezaron las obras en el sector de la calle Páez cercano a la Beneficencia. Cuando el Dr. Niño dejó la Gobernación, solamente estaban construidos algunos muros y la obra se paralizó. Permaneció así hasta 1938, cuando, bajo el Gobierno de Francisco Hermógenes Rivero, fue concluido e inaugurado. Tenía una capacidad de hospitalización de 60 camas y veinte cunas y los servicios de Maternidad, Pediatría, Cirugía, Consultas, etc. Aquí se empezó a practicar y divulgar en valencia, operaciones quirúrgicas como la cesárea. Aproximadamente, en 1940, se comenzó a construir un pabellón de Radiología, situado detrás de la construcción que nos ocupa, entre un área libre y otro terreno logrado a costa de la mutilación del gran patio del antiguo Hospital de la Caridad (actual Casa de la Estrella). El nuevo pabellón de Radiología, construido también por el Ejecutivo del Estado, fue dotado con los equipos más modernos y a su cargo estuvo un médico radiólogo, huido durante la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi, el Dr. Richard Preewin. El hospital de maternidad funcionó en éste edificio, hasta 1949, en que el servicio fue mudado al recién construido, Hospital Central. La Unidad de Radiología se había desarrollado y especializado en el diagnóstico de tumores, por lo que al quedar vacío el inmueble, se remodeló y adaptó a las necesidades de un nuevo hospital llamado "Oncológico Miguel Pérez Carreño", como tal, funcionó hasta finales de 1978. Fue mudado a Bárbula. Actualmente, la edificación permanece vacía, en muy mal estado y en proceso de ruina.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

La arquitectura de la edificación, a pesar de su imagen y de su construcción con materiales tradicionales-adobe, caña-refleja funcionalmente el uso hospitalario para el que fue concebido. En su distribución, se pueden percibir los incipientes nuevos criterios de la "arquitectura funcionalista" que comenzaban a llegar al país en esta época, pero expresados con un lenguaje tradicional. Vemos tres patios con pabellones independientes, que son las salas de hospitalización. Los techos son altos y las ventanas, aunque pequeñas, suministran ventilación cruzada al estar en muros opuestos. Todos los demás servicios complementarios, están situados convenientemente para que el hospital tuviera una eficiente atención. Parece que existió, aunque no quedan vestigios, una capilla (obligatoria en los hospitales antiguos).

y su ubicación debería ser en el área más antigua y desapareció en la reforma para ser convertido en Oncológico. En la transición de maternidad a Oncológico, se hacen ampliaciones, remodelaciones y construcciones adaptadas a las nuevas necesidades, hechas en cualquier espacio disponible y con el único criterio de inmediatez. Así es como se techan los patios y se alteran todas las ventilaciones e iluminaciones naturales, produciéndose una incoherencia funcional que, aun, se refleja en las edificaciones que han quedado.


Descripción formal:

Formalmente la edificación puede calificarse de austera. En un solo volumen uniforme, en esquina, cuya fachada principal (calle Páez), es simétrica, con el acceso centrado y con una portada muy sencilla, en forma de arco de medio punto y con molduras con decoración de falso almohadillado. Las ventanas están colocadas en la mitad superior del plano. Tienen proporciones pequeñas, tienen forma de arco y están actualmente tapiadas. Están enmarcadas con una moldura lisa y apoyadas en otra, que recorre horizontalmente la fachada. Molduras verticales surgen de ella y forman cuadros que enmarcan cada vano. La fachada, que da a la calle Soublette, presenta otro esquema diferente. Las ventanas también son pequeñas pero más altas. Sobre cada una de ellas hay una sencilla decoración geométrica, en forma de dintel y las aberturas en la mampostería forman dos marcos con decoraciones angulares. El remate superior de las dos fachadas, se efectúa con molduras rectilíneas y una baranda de balaustre. Sobre la portada de la entrada, existió un pequeño frontis triangular, que puede verse en fotografías antiguas. El sector Oeste de la fachada principal, está más retirado y aunque presenta la misma decoración que el resto, su remate superior no tiene balaustres pero sí otro frontis triangular sobre la ventana del centro. Este sector requiere estudio "in situ" para determinar si existió la capilla.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de granito.		x	
Cerramientos	Algunas puertas de madera, ventanas tapiadas.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	En la fachada: Baranda de balaustre de concreto en la parte superior. En el interior: Columnas cuadradas con una decoración de ligera influencia Art.Deco.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 42,00 m. Fondo: 30,00 m. Area: 1260,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

- Número de rollo : 2323
- Número de negativo : 8/9
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 22/11/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfilligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878. - Información oral Sr. Oswaldo Feo Caballero. - "El Instituto Oncológico". Dr. Guillermo Mujica Sevilla. Cronista de Valencia. Artículo de prensa "El Carabobeño" 11/03/96. - "Los hospitales en Carabobo". Dr. Fabián Jesús Díaz, Valencia 1980.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000244
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA TREJO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Comercio entre Av. Fernando Figueredo y Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 107-54
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Elvira de Trejo
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses. el área se encuentra totalmente intervenida.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1876 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. Comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta 1 puerta de madera y 2 ventanas de madera con poyo y reja de hierro forjado en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico.			
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana, presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 6,00 m. Fondo: 44,00 m. Area: 264,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3228
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000245
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RODRIGUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre calle Páez y calle Comercio
Nº cívico	: 98-105
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gisela Rodríguez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construídas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 4,00 m. Fondo: 22,00 m. Area: 88,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 25-01
Nº reg. : 000246
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA OLIVEROS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico	: 107-131
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Jaquelin Oliveros
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 5,00 m. Fondo: 37,00 m. Area: 185,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 14
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000247
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 107-125

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-125
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a veintiún salones, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

la fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera una con poyo y quitapolvo y ambas con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 10,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 380,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 15
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 22/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000248
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION ZULOAGA CASTRO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Páez entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico : 107-113
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Zuloaga Castro
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entreplazos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 4,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 152,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000249
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LUGO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av. Fernando Figueredo y Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 107-111
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carmen Lugo
Uso actual	: Residencial-Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	-
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 4,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 152,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 17
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000250
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SIMANCAS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico	: 107-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ana Simancas de Lugo
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	-
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas oriollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 6,00 m. Fondo: 39,00 m. Area: 234,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 18
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 25-01
Nº reg. : 000251
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 107-87

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Páez entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico : 107-87
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	-
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.			
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 4,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 152,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000252
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 107-31

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av.F.Figueredo y Av.A.Bello
Nº cívico	: 107-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 4,00 m. Fondo: 34,00 m. Area: 138,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 25-01
Nº reg. : 000253
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA BENVENUTO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico	: 107-27
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafaele Benvenuto Chiapetta
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventans en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. **DATOS DE LA PARCELA:** (Medidas Aproximadas) Frente: 4,00 m. Fondo: 34,00 m. Area: 136,00 m2. **VALORACION:** "C". **CRITERIOS DE INTERVENCION:** Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 21
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000254
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 98-109

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 98-109
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Andrés Bello presenta una puerta de madera y una ventana de madera y por la calle Páez la fachada tiene una puerta de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 4,00 m. Fondo: 22 m. Area: 88,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
Número de negativo : 23
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/06/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 25-01
Nº reg. : 000255
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 98-87

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-87
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos**Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos**Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con poyo con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 9,00 m. Fondo: 23,00 m. Area: 207,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

- Número de rollo : 2326
- Número de negativo : 35
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 26/10/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000257
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 98-83

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Andrés Bello entre calle Páez y calle Comercio
Nº cívico : 98-83
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 5,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 225,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 36
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 25-01
Nº reg. : 000255
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 98-87

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-87
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con poyo con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 9,00 m. Fondo: 23,00 m. Area: 207,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2326
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000257
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 98-83

Localización

Región : Central
 Estado : Carabobo
 Municipio : Valencia
 Parroquia : El Socorro
 Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
 Calle y número : Av. Andrés Bello entre calle Páez y calle Comercio
 Nº cívico : 98-83
 Propietario original : Desconocido
 Uso original : Residencial
 Propietario actual : No se obtuvo información
 Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
 Construcción :
 Inauguración :
 Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 5,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 225,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2326
 Número de negativo : 36
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 25-01
Nº reg. : 000258
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA NUÑEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Comercio entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico	: 107-84
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Eva de Nuñez
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio y si posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 5,00 m. Fondo: 27,00 m. Area: 135,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2328
 Número de negativo : 26
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 26-01
Nº reg. : 000259
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA VELAZQUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 106-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carmen de Velázquez
Uso actual	: Residencial-Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, no tiene patio, tiene dos cuartos, baño, sala-recibo, comedor, cocina, lavadero y posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Andrés Bello presenta dos puertas de metal y por la calle Páez la fachada tiene dos ventanas de madera con rejas metálicas, dos puertas, una de madera otra metálica, en la parte superior posee una cornisa ornamental con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa ornamental.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) Frente: 7,00 m. Fondo: 23,00 m. Area:161,00 m2. VALORACION:"B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2408
 Número de negativo : 37
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.