

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 59-02
Nº reg. : 000446
Nº IPC:

Denominación Oficial: UNIDAD SANITARIA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: S/N
Propietario original	: Ministerio de Sanidad
Uso original	: Asistencial
Propietario actual	: Ministerio de Sanidad
Uso actual	: Asistencial

Tipo de edificación

- () Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- (X) Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción : Abril 1952
Inauguración : Julio 1954
Intervenciones: 1996

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado. Esta edificación está ubicada dentro del área denominada Conjunto Monumental de Valencia, que se desarrolla a lo largo del eje constituido por la calle Colombia. En su entorno se encuentran varios monumentos como: la universidad, El Teatro Municipal y la Casa de la Estrella.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida con un uso residencial. En 1952 es demolida media manzana para construir la Unidad Sanitaria. El proyecto fue realizado por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Edificaciones Médico Asistenciales y se concluyó la obra en 1954. Fue inaugurada por el Gobernador Arroyo Ludert y por el Presidente de la República Marcos Pérez Jiménez.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

La edificación consta de dos plantas y de tres en su área central, cuenta también con un sótano utilizado actualmente como depósito. Se refleja en sus plantas y en la distribución de los ambientes el funcionalismo primario característico de la arquitectura "Moderna" de la época.

Descripción Formal:

Esta concebida bajo el movimiento modernista de la época, se manifiesta en él la sencillez y la articulación de la volumetría cúbica y la eliminación de los recursos decorativos.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Estructura de concreto armado y paredes de bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de losa maciza impermeabilizado	x		
Pisos Entrepisos	Piso en granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas basculante.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:

Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico se encuentra en buen estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 75,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 2250,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:

Datos Técnicos



Número de rollo : 1143
Número de negativo : 34
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 25/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839. Archivo Memorias Ministerio de Obras Públicas. Foro Libertador, Caracas año 1952. Inventario del Patrimonio Cultural del Estado Carabobo. 1996.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 44-02
Nº reg. : 000067
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DIAZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre Calle Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-64
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Domingo Díaz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiliguy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 9,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 378,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 45-02
Nº reg. : 000068
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RAIDI

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av. Montes de Oca y Av. Díaz Moreno
Nº cívico	: 101-84
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Abelardo Raidi
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intenso y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, seis baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y lejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(medidas aproximadas) FRENTE: 8,00 m. FONDO 42,00 m. AREA: 336,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 2
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 50-02
Nº reg. : 000098
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-79

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Constitución entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-79
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Carvelis
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1639 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y un portón santamaría, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido y cerámica en algunos ambientes.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera y de metal.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 12,00 M. FONDO: 30,00 M. AREA: 360,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 12
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000383
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette c/c Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-72
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mario Pérez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, nueve habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Scoublette con quitapolvo y rejas de hierro forjado y por la Av. Cedeño la fachada no tiene puertas ni ventanas. en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 12,00 m. FONDO: 48,00m. AREA: 576,00. M2.

Valoración: B. Criterios de Intervención: Intervención Restringida

Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97



Registro Fotográfico:

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 43-2
Nº reg. : 000384
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E JOSE ANGEL LAMAS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Carabobo entre Av.Cedeño y C/Vargas
Nº cívico	: 104-57
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Evelio Matute
Uso actual	: Educativo (U.E José Angel Lamas

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, seis baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 12,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 576,00 m2.

Valoración: B. Criterios de Intervención: Intervención Restrictiva .

Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 33,34
Fotografía	: Arq.Sara de Aténzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Aténzar
Fecha	: 27/10/97



Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000385
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CARMONA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: La Candelaria
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre Av. Cedeño y Calle Vargas
Nº cívico	: 104-47
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Carmona
Uso actual	: Administrativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, cuatro baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas metálicas y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sifigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 7,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 336,00 m2.

Valoración: B. Criterios de Intervención: Intervención Restrictiva .

Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 32
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97



Registro Fotográfico:

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000386
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA REVERON DE CONTRERAS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Carabobo entre Av. Cedeño y C/Vargas
Nº cívico : 104-19
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Hilda Reverón de Contreras
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de metal con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 8,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 304,00 m2.

Valoración: B. Criterios de Intervención: Intervención Restrictiva.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 28
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000387
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SMYDHE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: EL Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av. Soublett y Av. Carabobo
Nº cívico	: 103-38
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mollybell Smydhe
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(medidas aproximadas) FRENTE: 10,00 m. FONDO: 39,00 m. AREA: 390,00 m2. Valoración: B. Criterios de Intervención: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 2
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 43-2
Nº reg. : 000388
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GONZALEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Vargas entre Av. Soule-
tte y Av. Carabobo
Nº cívico : 105-78
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Ivette González
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 10,00 m. FONDO: 26,00 m. AREA: 260,00 m². Valoración: B. Criterios de Intervención: Intervención Restrictiva

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 4
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Denominación Oficial: CASA 103-92

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas cruce con Av. Sou- blette
Nº cívico	: 103-92
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Comercial/Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, si posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Vargas presenta dos puertas de madera y un portón de metal y por la Av.Soublette la fachada tiene una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(medidas aproximadas) FRENTE: 10,00 m. FONDO: 26,00 m. AREA: 260,00 m2. Valoración: B. Criterio de Intervención: Intervención Restringida

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 5
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 43-2
Nº reg. : 000390
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LARA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-38
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Delfina de Lara
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: FRENTE: 5,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 210,00 m2.
Valoración: B. Criterio de Intervención: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 07
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000391
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION SIFUENTES ARNESEN

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soublette entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico : 104-40
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Sifuentes Arnesen
Uso actual : Residencial/Comercial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educativo
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño, y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera y sobre estas presenta toldos metálicos.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sillgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 8,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 360,00 m2. Valoración B. Criterio de Intervención: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 9
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000392
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SILVA BRAVO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Soublette entre C/Vargas y Av.Cedeño
Nº cívico	: 104-54
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Olga de Silva Bravo
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla con molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy			
				Fecha: 23/10/97

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 7,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 280,00 m2. Valoración: B. Criterio de Intervención: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 10
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 43-2
Nº reg. : 000393
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MEZA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre Av. Cedeño y Calle Vargas
Nº cívico	: 104-45
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ivón Meza
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con quitapolvo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(medidas aproximadas) FRENTE: 5,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 240,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 31
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000394
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DIAZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av.Carabobo entre Av.Cedeño y C/Vargas
Nº cívico : 104-35
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : José Miguel Díaz
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas de metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sifigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 280,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 30
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 08/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000395
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ABREU

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre Av. Cedeño y Calle Vargas
Nº cívico	: 104-27
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Abreu
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 266,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 29
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000396
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA JIMENEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Carabobo c/c Calle Vargas
Nº cívico	: 104-11
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Elena de Jimenez
Uso actual	: Residencial/Asistencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año (mapa de 1878), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfrigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 37,00 m. AREA: 296,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 27
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 08/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 43-2
Nº reg. : 000397
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ORTEGA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Vargas C/C Av. Carabobo
Nº cívico : 104-3
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Luis Francisco Ortega
Uso actual : Residencial/Asistencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede e través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av.Carabobo presenta una puerta de metal con vidrios y dos ventanas de metal y un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(medidas aproximadas) FRENTE: 10,00 m. FONDO: 37,00 m. AREA: 370,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 01
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-2
Nº reg. : 000398
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-66

Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	El Socorro
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	Calle Vargas entre Av. Soubllette y Av. Carabobo
Nº cívico	:	103-66
Propietario original	:	Desconocido <i>INCEPCIÓN DE LUCECIA PEREZ GARCIA</i>
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	No se obtuvo información
Uso actual	:	Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas


Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



*CERVA FANZINI DE LARCAO
430769 - 0144209951*

en la manzana



DIR TRIANG NORTE 9/CALLE LOS MALVADES # 159-61

Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspallo.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de hierro basculante con poyo y rejas de hierro forjado en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas antubadas y empoiradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 27,00 M. AREA: 351,00 m2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 43-02
Nº reg. : 000399
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ZAZALY

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soubllette entre
Av. Soubllette y Calle Vargas
Nº cívico : 104-60
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sr. Zazaly
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educativo
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 336,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 43-02
Nº reg. : 000400
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ZAZALY

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-62
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr. Zazaly
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de aluminio con vidrio tipo corrediza, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas: FRENTE; 7,00 M. FONDO: 48,00 m. AREA: 336,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 44-02
Nº reg. : 000401
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ARCAÏ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-52
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Diego Arcay
Uso actual	: Administrativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1978 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 9,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 378,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 36
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 45-02
Nº reg. : 000402
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SILVA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas c/c Montes de Oca
Nº cívico	: 101-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ana de Silva
Uso actual	: Administrativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Vargas presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con vidrio y rejas de hierro forjado y por la Av. Montes de Oca la fachada tiene una ventana de madera con vidrio y rejas de hierro forjado y una puerta metálica, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(medidas aproximadas) FRENTE: 8,00 m. FONDO: 42,00 m.AREA: 336,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 1
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 45-02
Nº reg. : 000403
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GUTIERREZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Vargas entre Av.Díaz Moreno
y Av.Montes de Oca
Nº cívico : 101-78
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Dolores Gutiérrez
Uso actual : Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE 9,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 405,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 46-02
Nº reg. : 000404
Nº IPC:

Denominación Oficial: INSTITUTO VALENCIA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Díaz Moreno entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-50
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Inmobiliaria El Aguila
Uso actual	: Educativo (Instituto Valencia)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, nueve salones, tres oficinas, tres salas de baño. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro, en la parte superior en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 495,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 47-02
Nº reg. : 000405
Nº IPC:

Denominación Oficial: SEMINARIO ARQUIDIOCESANO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette c/c C/Vargas
Nº civico	: 103-84
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Arquidiócesis de Valencia
Uso actual	: Educativo/Religioso (Seminario de Valencia)

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, treinta y siete habitaciones, baños, cocina, dos salas de lectura. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Soublette presenta una puerta de madera y siete ventanas de hierro basculante con rejas metálicas y por la C/Vargas, la fachada tiene cuatro ventanas de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de platabanda y todo cubierto por impermeabilización.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de platabanda.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 34,00 m. FONDO: 44,00 m. AREA: 1496,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 47-02
Nº reg. : 000406
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PASTORE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: La Candelaria
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av. Soubllette y Av. Carabobo
Nº cívico	: 103-41
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Santina Pastore
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1978 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta y dos ventanas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La fachumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (Medida Aproximadas) FRENTE: 13,00 M. FONDO: 27,00 M. AREA: 351,00 M. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:

Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 37
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 47-02
Nº reg. : 000407
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PAREDES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre C/Rondón y C/Vargas
Nº cívico	: 103-49
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Trina Paredes
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dieciseis habitaciones, cocina, siete baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	X		
Cerramientos	Ventanas y puertas en madera y sobre esta presenta un toldo de metal.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 10,00 m. FONDO: 50,00 m. AREA: 500,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 23
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 47-02
Nº reg. : 000408
Nº IPC:

Denominación Oficial: LOGIA MASONICA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo c/c Calle Rondón
Nº cívico	: 103-19
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Religioso
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Religioso

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intenso y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, el 5 de febrero de 1845 se instala la Logia Alianza en este mismo sitio y actualmente se mantiene su uso.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un gran salón, tiene un jardín lateral a la edificación con una baranda de balaustra, de concreto.

Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Carabobo presenta una reja que da acceso a un corredor y por la calle Rondón la fachada tiene una baranda de balaustres de concreto.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:

Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano.
DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 30,00 M. FONDO: 49,00 M. AREA: 1470,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144/1145
Número de negativo : 17,18/21,22
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 47-02
Nº reg. : 000409
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MARTINEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Soubllette y Av. Carabobo
Nº cívico	: 103-54
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Angela de Martínez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Siliúgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 12,00 m. FONDO: 22,00 m. AREA: 264,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 47-02
Nº reg. : 000410
Nº IPC:

Denominación Oficial: IGLESIA NTRA SRA DE LA PASTORA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: s/n
Propietario original	: Arquidiócesis de Valencia
Uso original	: Religioso
Propietario actual	: Arquidiócesis de Valencia
Uso actual	: Religioso

Tipo de edificación

- () Residencial
- (X) Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intenso y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a una nave central y al fondo está el presbiterio, no posee naves laterales, ni sacristía, posee traspatio.

Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y un campanario, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de grandes dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de madera y todo cubierto por láminas de asbestos.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de madera y láminas de asbestos.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de granito.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Posee una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones				
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 22,00 M. FONDO: 42,00 M. AREA: 924,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 16
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 10/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 47-02
Nº reg. : 000411
Nº IPC:

Denominación Oficial: ESCUELA CRUZ VITALE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av Carabobo entre c/Vargas y c/Rondón
Nº cívico	: 103-67
Propietario original	: Radigundis García Sorondo.
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Silvia Torrealba Pinto
Uso actual	: Educativo (Escuela Cruz Vitale)

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado. En esta casa vivió la pianista Radigundis García Sorondo, compañera de Teresa Carreño.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de dos plantas, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y cuatro ventanas de hierro basculante y en la segunda planta presenta dos ventanas de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas, y en ampliación de la 2da planta techo en estructura metálica.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 22,00 m. FONDO: 50,00 m. AREA: 1100,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Branger, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 48-02
Nº reg. : 000412
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA APARISI

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Carabobo c/c Calle Vargas
Nº cívico : 103-96
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Jaime Aparisi
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de dos plantas, se le accede a través de un salón y su distribución interna tiene influencias de la arquitectura moderna, no tiene patio, posee traspatio.

Descripción Formal:

La fachada principal por la C/Vargas presenta puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas de hierro forjado, esta fachada tiene un porche protegiendo estas ventanas y por la Av. Carabobo, la fachada tiene dos ventanas con las mismas características a las anteriores, en la parte superior posee una terraza con una baranda de balaustre de concreto. La techumbre es de platabanda.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo en tabelones con estructura metálica con estructura metálica.		x	
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Posee baranda de balaustre de concreto.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:

Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medida Aproximadas) FRENTE: 22,00 M. FONDO: 19,00 M. AREA: 418,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1145
Número de negativo	: 25/26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 48-02
Nº reg. : 000413
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-15

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Montes de Oca entre C/Rondón y C/Vargas
Nº cívico	: 103-15
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y 3 ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(medidas de aproximadas) FRENTE: 12,00 m. FONDO: 47,00m. AREA: 540,00 m2. VALORACION: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 12,00 M. FONDO: 47,00 M. AREA: 540,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:

Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 48-02
Nº reg. : 000414
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GONZALEZ GUINAND

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Montes de Oca c/c C/Rondón
Nº cívico	: 103-7
Propietario original	: Santiago Gonzalez Guinand.
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado. En esta casa vivió Santiago González Guinand (1854-1925). Autor del Himno Nacional del Estado Carabobo, Poeta, Periodista y Político. Diputado y Senador del Estado Carabobo, (1893). Secretario General del Gobierno. Edo. Carabobo (1908). Presidente del Estado Carabobo (1911).

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Montas de Oca presenta dos puertas de metal y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal, puertas santamaría y un portón metálico.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico, histórico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación.
DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 360,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 13/15
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 50-02
Nº reg. : 000415
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA OLIVESTRI

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av. Díaz Moreno y Av. Constitución
Nº cívico	: 100-49
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Tomaso Olivestri
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1639 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a dos selones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo sin rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura metálica y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo y estructura metálica.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stiglitz	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 20,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 360,00 m². VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 5
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi. 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 50-02
Nº reg. : 000416
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-39

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Vargas entre Av. Díaz
Moreno y Av. Constitución
Nº cívico : 100-39
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : HALABI EUAS
Uso actual : Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 275 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 6
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 50-02
Nº reg. : 000417
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-31

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Vargas entre Av. Díaz
Moreno y Av. Constitución
Nº cívico : 100-31
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : HAABI FITAR ELIAS
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto
Construcción
Inauguración
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene un patio interno, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana sellada con pared de bloque y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puertas en madera y ventanas selladas con pared de bloque.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 20,00 m2. VALORACION "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 50-02
Nº reg. : 000418
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ESTOPIÑAN

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Díaz Moreno y Constitución
Nº cívico	: 100-23
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Federico Estopiñán
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, no tiene patio interno, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de metal, tipo santamaría.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 15 m. AREA: 90 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 50-02
Nº reg. : 000419
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MALAVE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Díaz Moreno y Av. Constitución
Nº cívico	: 100-21
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ramón Malavé
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno, tampoco posee traspetio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas, una metálica y la otra es una santamaría, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas) FRENTE: 8,00 m. FONDO: 14,00 m. AREA: 112,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 50-02
Nº reg. : 000420
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION CARVELIS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Vargas entre Av. Díaz Moreno y Av. Constitución
Nº cívico : 100-15
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Carvelis
Uso actual : Administrativo

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de cien años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de metal con vidrio, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 12,00 M. AREA: 72,00 M2. VALORACIO:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 10
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 50-02
Nº reg. : 000421
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-97

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Constitución c/c C/Vargas
Nº cívico : 103-97
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Vargas presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas y por la Av. Constitución la fachada tiene dos puertas de metal y una santamaría, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido, y algunos ambientes en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 15,00 M. AREA: 90,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 18/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 51-02
Nº reg. : 000422
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E ALONSO DIAZ MORENO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette c/c C/ Rondón
Nº cívico	: 102-80
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Acosta Pérez
Uso actual	: Educativo (U.E Alonso Díaz Moreno)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cuatro salones, una oficina, cantina, siete baños, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Soubletie presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado y por la calle Rondón la fachada tiene 5 ventanas, una de madera con poyo, cuatro de madera y todas con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 15,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 630,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 17,18
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 51-02
Nº reg. : 000423
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ITURRIZA

Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	El Socorro
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	Calle Rondón entre Av. Sou- blette y Av. Carabobo
Nº cívico	:	103-43
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	Margarita Iturriza de Llano
Uso actual	:	Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, tres baños y lavadero, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 200,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1145
Número de negativo : 20
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 18/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 51-02
Nº reg. : 000424
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E JOSE DE SAN MARTIN

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre c/Independencia y c/Rondón
Nº cívico	: 102-20
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Evelio Páez
Uso actual	: Educativo (U.E José de San Martín)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios centrales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete salones, dos oficinas, cantina, dos baños. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de granito.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 585,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 15
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 51-02
Nº reg. : 000425
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION SANDA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre c/Independencia y c/Rondón
Nº cívico	: 102-38
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Sanda
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Posee molduras sobre las puertas.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 460,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 51-02
Nº reg. : 000426
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MORALES

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Carabobo entre C/Independencia y C/Rondón

Nº cívico : 102-39
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : José Morales
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.	X		
Cerramientos	Puertas de metal.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 384,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 5
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 51-02
Nº reg. : 000427
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ABREU

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Carabobo entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico : 102-37
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Orlanda de Abreu
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas una de madera y dos puertas tipo santamaría. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas en madera y metálicas santamaría.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 384,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 6
Fotografía	: Arq Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 51-02
Nº reg. : 000428
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-13

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre C/Independencia y C/Rondón
Nº cívico	: 102-13
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de de metal con vidrio y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y vidrio.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 108,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 7
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 51-02
Nº reg. : 000429
Nº IPC:

Denominación Oficial: **CASA BOCANDA** *BOCARANNA*

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo c/c c/Independencia
Nº cívico	: 103-6/ 102-3
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Omar Bocanda <i>BOCARANNA</i>
Uso actual	: Asistencial <i>Consultorio Oftalmológico</i>

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Carabobo presenta una puerta metálica y por la c/Independencia, la fachada tiene una puerta metálica y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	-
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.		x	
Cerramientos	Ventanas de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 26,00 m. AREA: 182,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 52-02
Nº reg. : 000430
Nº IPC:

Denominación Oficial: COLEGIO FRANCISCO JAVIER

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Montes de Oca entre C/Independencia y C/Rondón
Nº cívico	: 102-65
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Ramírez Avendaño
Uso actual	: Educativo (Colegio Francisco Javier)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios centrales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, doce salones, cinco oficinas, dieciséis baños, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arg. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 44,00 m. AREA: 572,00 m. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 52-02
Nº reg. : 000431
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-54

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Independencia entre
Av. Carabobo y Av. Montes de
Oca

Nº cívico : 102-54
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa sencilla con motivos. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 37,00 m. AREA: 333,00 m. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 23
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 52-02
Nº reg. : 000432
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-6

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo c/c C/Independencia
Nº cívico	: 102-6
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspalio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Carabobo presenta dos puertas de metal y por la calle Independencia, la fachada tiene dos puertas metálicas y una puerta santamaría. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas en metal y un portón santamaría.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 11,00 m. AREA: 88,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 2
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 52-02
Nº reg. : 000433
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-12

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Carabobo entre
C/Independencia y C/Rondón
Nº cívico : 102-12
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Educacional (Colegio
Bonpland)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 40 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta de arquitectura moderna, su esquema funcional responde a las tendencias actuales de distribución de espacios, sala, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, tiene un jardín separando la calle de la fachada.


Descripción Formal:

La fachada presenta un juego volumétricos enfatizando el acceso con un elemento curvo. La puerta es de madera y las ventanas son metálicas basculantes con rejas metálicas basculantes con rejas metálicas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Estructuras de concreto y paredes de bloque.	x		
Techos Cubiertas	Techos de tabloneros con estructura metálica.	x	-	
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 13,00 M. FONDO: 16,00 M. AREA: 208,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 53-02
Nº reg. : 000434
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 101-50

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av.Montes de Oca y Av.Díaz Moreno
Nº cívico	: 101-50
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 40 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de dos plantas de arquitectura moderna, su esquema funcional responde a las tendencias actuales de distribución de espacios, sala, comedor, siete habitaciones, cocina, seis baños y lavadero.


Descripción Formal:

La fachada presenta un juego volumétrico enfatizando el acceso en la planta baja, con un elemento curvo. La puerta es de madera y las ventanas son metálicas basculantes con rejas metálicas. En la parte alta se mantiene este elemento curvo pero de menor dimensión, creando un espacio abierto siendo el balcón de la casa.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Estructura de concreto, paredes de bloques.		x	
Techos Cubiertas	Techo de tableros con estructura metálica.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 24/25
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 55-02
Nº reg. : 000435
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEREZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Independencia c/c
Av. Soublette
Nº cívico : 103-87
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Arturo Pérez
Uso actual : Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la c/Independencia presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado y por la Av. Sopublette, la fachada tiene 3 puertas de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 13,00 m. AREA: 169,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 55-02
Nº reg. : 000436
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-81

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Soublette y Av. Carabobo
Nº cívico	: 103-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y 2 ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes en granito y cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 210,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 55-02
Nº reg. : 000437
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA BARRETO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Soublette y Av. Carabobo
Nº civico	: 103-71
Propietario original	: Teresa Castrillo Sorondo de Gol
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Lisette Barreto Minguett
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, teniendo en su poder el documento de propiedad de 1840. Cuantan sus propietarios que José Antonio Pérez visitaba la casa por ser padrino de un miembro de la familia.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, ocho habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y cuatro ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 22,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 528,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 10
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 55-02
Nº reg. : 000438
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION ESCALONA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Soublette y Av. Carabobo
Nº cívico	: 103-47
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Escalona
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños, y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fardo de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y lejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla enmarcando puertas y ventanas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 15,00 m. AREA: 165,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 11
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 55-02
Nº reg. : 000439
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA AV. CARABOBO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: s/n
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alcaldía de Valencia
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 17,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 799,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 55-02
Nº reg. : 000440
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA HAVRILUK

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette con C/Libertad
Nº cívico	: 101-10
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Onofry Havriluk
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños, lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Soublette presenta una puerta de madera y tres ventanas con rejas de hierro forjado y por la calle Libertad, la fachada tiene dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 216,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271/1143
Número de negativo : 4/18
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97/15/06/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 55-02
Nº reg. : 000441
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-15

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo c/c Calle Independencia
Nº cívico	: 103-15
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Independencia presenta una puerta de metal y dos ventanas con poyo y rejas de hierro forjado y selladas con pared de bloque y por la Av. Carabobo, la fachada tiene una ventana sellada con pared de bloque, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puerta de metal y ventanas selladas con pared de bloque.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de las fachadas. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 17,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 595,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 8/9
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 55-02
Nº reg. : 000442
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 101-67

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Carabobo entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-67
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sifigoy			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 288,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 1
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 55-02
Nº reg. : 000443
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA HALABI

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre C/Libertad y C/Independencia
Nº civico	: 101-18
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Elías Halabi
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas, dos de madera y una santamaría. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de tapia de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 41,00 m. AREA: 369,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 17
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 56-02
Nº reg. : 000444
Nº IPC:

Denominación Oficial: BIBLIOTECA MANUEL FEO LA CRUZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Constitución c/c Calle
Libertad
Nº cívico : S/N
Propietario original : Alcaldía de Valencia
Uso original : Cultural
Propietario actual : Alcaldía de Valencia
Uso actual : Cultural

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor mantienen las mismas características entre sí.

Datos históricos

Cronología:

En ese lugar estuvo la Cárcel Pública de Valencia. El terreno fue vendido a la municipalidad. En 1847 por Miguel Martínez, por falta de fondos no se concluyó la obra y solo se edificó frente al Cuartel Anzoátegui, el resto del edificio se terminó en 1861. En 1967 fue finalmente demolida y en 1986 se construye la Biblioteca Manuel Feo La Cruz.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Internamente la distribución responde a las tendencias arquitectónicas actuales, tiene tres plantas, en la planta baja se encuentran las oficinas administrativas, la Biblioteca Hispánica, Galería de Arte y sala infantil. En el primer piso se encuentran los departamentos de humanidades, audiovisual, literatura, ciencia y tecnología y Ciencias Sociales; en el segundo piso está la Hemeroteca Estatal, Funda-Lectura y el Archivo del estado.

Descripción Formal:

El edificio es volumétricamente un cubo, de cristal negro con las estructuras a la vista en obra limpias con columnas cilíndricas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Estructura de concreto armado y bloques de concreto.	x		
Techos Cubiertas	Losa nervada en dos sentidos.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en granito pulido.	x		
Cerramientos	Vidrios panorámicos negros.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:

Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: FRENTE: 52,00 M. FONDO: 42,00 M. AREA: 2184,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo :
Número de negativo :
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha :
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 59-02
Nº reg. : 000445
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CABALLERO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette c/c C/Libertad
Nº cívico	: 100-84
Propietario original	: Francisco Esteban Caballero.
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr. Oswaldo Feo Caballero.
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado. En esta casa vivió el violinista Francisco Esteban Caballero, primer violín de la Orquesta Sinfónica Venezuela.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av.Soublette presenta en su portada un arco polilobulado con una puerta metálica y dos ventanas de metal con poyos, quitapolvos y rejas de hierro forjado y por la C/Libertad la fachada tiene un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, algunas partes de este techo se encuentra deterioradas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y un arco polifobulado enmarcando la puerta principal.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 18,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 828,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271/1143
Número de negativo : 5/9
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/06/97-20/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 61-02

Nº reg. : 000456

Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-48

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Montes de Oca entre C/Colombia y Calle Libertad
Nº cívico	: 100-48 64
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas de metal tipo santamaría.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 44,00 m. AREA: 528,00 m2.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 31
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 59-02
Nº reg. : 000447
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GOMEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Colombia entre Av. Carabobo y Av. Soublette
Nº cívico : 103-60
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Juan Gómez
Uso actual : Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 49,00 m. AREA: 686,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 35
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 25/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 59-02
Nº reg. : 000448
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-68

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-68
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 376,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2271
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 59-02
Nº reg. : 000449
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E DIEGO DE LOSADA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-70
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Educativo (U.E Diego de Losada)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cinco salones, dos oficinas, un laboratorio, tres baños. También posee traspajo.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de granito y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sifigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 376,00 m2. VALORACIO: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2271
Número de negativo : 8
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/06/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 59-02
Nº reg. : 000450
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GOMEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av. Carabobo y Av. Soublette
Nº cívico	: 103-78
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Juan Gómez
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativa
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un gran espacio siendo un local comercial, internamente fue alterada su distribución perdiendo sus áreas características de vivienda.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas santamaría, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura metálica y cubierto por láminas metálicas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio solo en la fachada y paredes laterales	x		
Techos Cubiertas	Techo de laminas metálicas y estructura también metálica.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes en madera.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sillgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación internamente ha sido alterada. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 49,00 m. AREA: 539,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1143
Número de negativo : 36
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 25/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 60-02
Nº reg. : 000454
Nº IPC:

Denominación Oficial: EDIFICIO MUNICIPAL

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Montes de Oca c/c C/Libertad
Nº cívico : 102-13
Propietario original : Desconocido
Uso original : Administrativo
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Administrativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso, por ser ruta de autobuses, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intenso y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. Se estima que el edificio sea de los años 40, dato no documentado. En este lugar estuvo la casa donde nació Andrés Pérez Mujica el 15/11/1873.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de cinco plantas, en planta baja se encuentra el acceso al edificio y dos locales comerciales y en cada piso se desarrollan catorce oficinas con su baño respectivamente.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, principal por la calle Libertad donde tiene su acceso. Presenta un juego volumétrico enfatizando la esquina con un gran cilindro siendo el eje del edificio, grandes balcones y ventanales corredizas de hierro.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Paredes de bloques y estructura de concreto armado	x		
Techos Cubiertas	Techos de losa de concreto y con impermeabilización.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de granito.	x		
Cerramientos	Puertas de metal tipo santamaría en los locales comerciales de planta baja y puertas de madera en las oficinas, todas las ventanas de la fachada son metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros	En su fachada posterior tiene un mural de Eutalio Toledo Tovar elaborado en 1982 con cerámicas de pequeño formato cuadradas de diferentes colores.	x		
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación, actualmente se están realizando remodelaciones en su interior. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 32,00 m. AREA: 448,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 29
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 22/09/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 61-02
Nº reg. : 000455
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-44

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Montes de Oca entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-44 8
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas metálica, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas en madera y ventanas en metal tipo santamaría y sobre estas presenta toldos metálicos.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 31,00 m. AREA: 372,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 32
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 61-02
Nº reg. : 000457
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 100-64

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Montes de Oca entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-64
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios centrales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 15,00 m. FONDO: 61,00 m. AREA: 915,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1144
Número de negativo	: 30
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 62-02
Nº reg. : 000458
Nº IPC:

Denominación Oficial: HOTEL CARABOBO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Constitución c/c calle Libertad
Nº cívico	: 100-15
Propietario original	: Sra. Cecilia Branger
Uso original	: Hotel
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Recreacional y Turístico Hotel Carabobo.

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción : 1950
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Paredes de bloques y estructura de concreto armado.	x		
Techos Cubiertas	Techos de losas armadas y con impermeabilización.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de granito y algunos sectores de mosaicos.	x		
Cerramientos	Puertas de metal tipo santamaría en la planta baja y puertas de madera en las habitaciones, ventanas basculante con vidrios.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfrigoy	Fecha: 23/10/97		

Descripción del contexto inmediato:

Se encuentra frente a la plaza Bolívar en su esquina Noroeste, el área está rodeada de comercios. El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. En esta parcela existió una gran casa colonial de dos pisos donde funcionaron dependencias oficiales durante todo el siglo XIX. A finales del siglo XIX fue transformada en Hotel Catalá conocido en todo el país como el mejor de Valencia. En 1950 fue demolida y su dueña la Sra. Branger construyó el Hotel Carabobo.

Datos tipológicos


Descripción Funcional:

Edificación de cinco plantas, en planta baja se encuentra el acceso y lobby del Hotel y varios locales comerciales y en las demás plantas se desarrollan las habitaciones con sus baños, su capacidad es de cuarenta y dos habitaciones.

Descripción Formal:

Edificación en esquina valorizada volumétricamente por una torre forrada en ladrillos que constituye el elemento más destacado de la fachada. Formalmente destaca como un buen ejemplo de la arquitectura nacionalista de su época que ha logrado conservarse hasta nuestros días.

Registro Gráfico



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y se encuentra en buen estado de conservación. Actualmente está en estudio para la renovación del entorno de la plaza Bolívar. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 20,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 860,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1761
Número de negativo : 8
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha :
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 62-02
Nº reg. : 000459
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LI ANGLIYUAN

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia c/c Av. Díaz Moreno
Nº cívico	: 100-80
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Hung Li Angliyan
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un gran espacio siendo un local comercial, la distribución interna de la vivienda fue demolida.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Calle Colombia presenta tres puertas metálicas y por la Av. Díaz Moreno, la fachada tiene una puerta de metal y dos ventanas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio solo en la fachada.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 15,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 270,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1143
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 25/08/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 58-02
Nº reg. : 000460
Nº IPC:

Denominación Oficial: EDIFICIO MARQUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Constitución c/c Calle Independencia
Nº cívico	: 100-9
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Manuel Do Santos
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción : 1928
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. El inmueble tiene fecha y nombre en relieve sobre la fachada: Edificio Márquez 1928.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de dos plantas, en la planta baja funciona una panadería, la cual a destruido totalmente su interior y la planta alta se utiliza para depósito. No posee patio ni traspatio.

Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Constitución en la planta baja presenta dos puertas metálicas y una ventana convertida puerta también metálica y en la planta alta presenta tres puertas- balcones de madera con baranda de balaustre de concreto y molduras enmarcándolas, y por la C/Independencia en la planta baja tiene seis ventanas metálicas y en la planta alta tiene cuatro puertas-balcones de las mismas características anteriores. En la parte superior posee dos cornisas ornamentadas con motivos florales y geométricos de grandes dimensiones. La techumbre es de estructura metálica con tablonés y cubiertos por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de ladrillos.		x	
Techos Cubiertas	Techo de tabelones y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas y de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Molduras y cornisas ornamentadas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:

Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 36,00 m. AREA: 360,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1144
Número de negativo : 20,21,22,23
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/08/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.



Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural

Centro Histórico de Valencia



Alcaldía de Valencia


Denominación oficial: CASA MARTINS	CODIGO : 48 No DE REG : 1079
---	---------------------------------

Localización	
Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad /centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y numero	: Av. Montes de Oca c/c Vargas
No Cívico	: #103-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario Actual	: Miguel Arcanjo Martins N
Inquilino	: El mismo
Uso actual	: Residencial
Numero de Manzana	: 48

Tipo de edificación	
Residencial	(x)
Religioso	()
Militar	()
Educacional	()
Institucional	()
Turística	()
Comercial	()
Industrial	()
Asistencial	()
Cultural	()
Otros	()

Declaratoria	
No de Gaceta	:
Fecha	:
Nacional	()
Regional	()
Municipal	()
Otro	()

Fechas	
Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones	:



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es heterogénea, las edificaciones a su alrededor tienen diferentes características en cuanto a alturas, lineamientos, morfología, etc.

Datos históricos:

Para el año 1871 (mapa Branger), la manzana donde se está edificando ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos:


D. funcional: edificación de una planta, se le accede a través de zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee un patio.

D. Formal: Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Montes de Oca presenta dos puertas de madera y otra de metal y por la calle Vargas la fachada tiene una puerta de metal y dos ventanas con rejas de hierro forjado, posee también una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación.

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm. De espesor promedio	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y teja criolla			X
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido		X	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena, pintura de caucho	X		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes	X		
Otros				
Registros:	Katin Tauil	Fecha:07/11/00		

Registro Grafico:



Observaciones: El propietario vive y trabaja en el inmueble. El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en buen estado de conservación.

Por tener un mismo origen histórico y similares topología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano.

Datos:

Frente: 9,20 mts.; Fondo: 36,50 mts.; Área: 335,80 mts.

Valoración "B"; criterios de intervención restringida y reestructuración.

Registro fotográfico:



Datos Técnicos:

Numero de Rollo	: -
Numero de Negativo	: -
Fotografía	: Katin Tauil
Fecha	: 03/11/00
Dibujo	: José A. Fernández
Fecha	: 07/11/00
Inventario	: Katyn tauil
Fecha	: 07/11/00
Revisión	: Arq. Guillermo Sfilligoy
Fecha	: 08/11/00

Bibliografía: Plano de la ciudad de valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878