

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 83-03
Nº reg. : 000145
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-21

Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	Catedral
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	Av. Urdaneta entre Av. Cedeño y C/Vargas
Nº cívico	:	104-21
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	
Uso actual	:	Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis habitaciones, sala, comedor, cocina y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puertas de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado, una de ellas ha sido transformada en puerta, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Molduras rectas y cornisa en la fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 320,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 18
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 83-03
Nº reg. : 000168
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RODRIGUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Urdaneta entre Av. Cedeño y C/Vargas
Nº cívico	: 104-33
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Celina Rodríguez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- () Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 Años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de grandes dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán y el resto en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras rectas y cornisa ornamentada con motivos geométricos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 280,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 83-03
Nº reg. : 000514
Nº IPC:

Denominación Oficial: ADMINISTRADORA SANTA CRUZ DRA. ANTONIETA SOSA L.

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Urdaneta entre Av. Cedeño y C/Vargas
Nº cívico	: 104-43
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Administradora Santa Cruz
Uso actual	: Educativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo, y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras sencillas en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sillgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 400,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 13
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 83-03
Nº reg. : 000515
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-23

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Urdaneta entre Av.Cedeño y Calle Vargas
Nº cívico	: 104-23
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán y la sala, el resto del inmueble tiene pisos de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisas ornamentada con motivos geométricos.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 200,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 17
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 84-03
Nº reg. : 000516
Nº IPC:

Denominación Oficial: **CASA CARVELIS**

DEMOLIDA

Localización

Región	Central
Estado	Carabobo
Municipio	Valencia
Parroquia	Catedral
Ciudad/centro poblado	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	Calle Boyacá c/c Av.Cedeño
Nº cívico	104-61
Propietario original	Desconocido
Uso original	Residencial
Propietario actual	Pablo Carvelis
Uso actual	Residencial


Tipo de edificación Declaratoria Nº de

Tipo de edificación	Declaratoria	Nº de Gaceta	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/> Residencial	<input type="checkbox"/> Nacional		
<input type="checkbox"/> Religioso	<input type="checkbox"/> Regional		
<input type="checkbox"/> Militar	<input type="checkbox"/> Municipal		
<input type="checkbox"/> Educativo	<input type="checkbox"/> Otro		
<input type="checkbox"/> Institucional			
<input type="checkbox"/> Turística			
<input type="checkbox"/> Comercial			
<input type="checkbox"/> Industrial			
<input type="checkbox"/> Asistencial			
<input type="checkbox"/> Cultural			
<input type="checkbox"/> Otros			


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa fue construida en 1890, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 304,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 84-03
Nº reg. : 000517
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GUTIERREZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Boyacá entre Cedeño y Vargas
Nº cívico : 104-33
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : José Gutiérrez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa fue construida en el año 1890, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos, poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adoba de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido y caico.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 228,00 m2. VALORACION "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 84-03
Nº reg. : 000518
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RADELL

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Boyacá entre Av. Cedeño y Calle Vargas.
Nº cívico	: 104-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Marystel Radell
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio, remodelaciones hechas en bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas, remodelaciones techadas con láminas de asbestos y acerolit.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 304,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 8
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 84-03
Nº reg. : 000519
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GARCIA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Boyacá c/c Calle Vargas
Nº cívico	: 104-7
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Antonio García Orta
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa fue construida en el año 1860, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Boyacá presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas metálicas, y por la calle Vargas, la fachada no tiene aberturas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 532,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 5
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 22/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 85-03
Nº reg. : 000520
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA BARROSA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Boyacá c/c C/Vargas
Nº cívico	: 104-8
Propietario original	: Manuel Alcázar
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Barrosa Espinoza
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años construida, dato no documentado. En esta casa nació el insigne poeta valenciano Manuel Alcázar. Presenta placa conmemorativa en la fachada.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Boyacá presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera poyo y rejas metálicas y por la calle Vargas la fachada es completamente cerrada. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas sobre el zaguán y la sala, el resto de la casa está techado con láminas metálicas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 240,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 6
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 02/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 85-03
Nº reg. : 000521
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RIERA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-25
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Juan Francisco Riera
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, no tiene patio interno, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, rejas metálicas, a la derecha de la ventana hay un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio, remodelaciones hechas en bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Remodelaciones techadas con láminas metálicas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera, rejas metálicas, portón metálico.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 160,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 85-03
Nº reg. : 000522
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CHIPRE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre Av. Cedeño y calle Vargas
Nº cívico	: 104-23
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Chipre
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo, quitapolvos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio, remodelaciones hechas en bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas, remodelaciones techadas en láminas metálicas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 200,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 15
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 85-03
Nº reg. : 000523
Nº IPC:



ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: SUCESION HERNANDEZ MONASTERIOS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av.Farriar entre Av.Cedeño y
Calle Vargas
Nº cívico : 104-9
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Hernández
Monasterios
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de cerámica en el zaguán, el resto de los pisos en cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillema Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 280,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 16
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 85-03
Nº reg. : 000524
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LUGO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar c/c Calle Vargas
Nº cívico	: 104-3
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Antonio Lugo
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Farrar presenta dos puertas de metal y una ventana metálica y por la Calle Vargas, la fachada tiene una puerta de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas basculantes.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 200,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 17
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 85-03
Nº reg. : 000525
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-26

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Boyacá entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-26
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla en la fachada			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 27,00 m. AREA: 162,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 07
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 86-03
Nº reg. : 000526
Nº IPC:

Denominación Oficial: COLEGIO MARIO BRICEÑO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-26
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alvaro Pasque
Uso actual	: Educacional

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cinco salones, dos oficinas, un laboratorio, una cantina, un consultorio médico y dos baños, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en ciertas áreas y otras de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 532,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 86-03
Nº reg. : 000527
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GUZMAN

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar c/c Calle Vargas
Nº cívico	: 104-08
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alfredo Guzmán
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Fariar presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas de hierro forjado y por la C/Vargas, la fachada tiene tres ventanas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán y el salón el resto de la casa tiene piso de cemento.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 224,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 86-03
Nº reg. : 000528
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-38

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre Calle Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-38
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1838 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 228,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 21
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 87-03
Nº reg. : 000529
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CARLOS ALVARADO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas c/c Av.Urdaneta
Nº cívico	: 99-15
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Administradora Carlos Alvarado
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Calle Vargas presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera y otra de hierro basculante, ambas con rejas metálicas y por la Av. Urdaneta, la fachada no posee puertas y ventanas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfillgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 21,00 m. AREA: 294,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 19
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 87-03
Nº reg. : 000530
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CARVELIS

Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	Catedral
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	Av. Urdaneta entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	:	103-73
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	Pablo Carvelis
Uso actual	:	Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera con rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfillgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 180,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 20
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 87-03
Nº reg. : 000531
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MUCCI MENDOZA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón c/c Av.Urdaneta
Nº cívico	: 99-8
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Hermanos Mucci Mendoza
Uso actual	: Educacional

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Calle Rondón presenta tres puertas de metal y por la Av. Urdaneta, la fachada tiene cuatro ventanas de metal con rejas de hierro forjado y un balcón con una ventana de hierro basculante. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán y el resto de los ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta una publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 400,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 22
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 87-03
Nº reg. : 000532
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MARRERO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Urdaneta y Av. Constitución
Nº cívico	: 99-38
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Margarita Marrero Arcay
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y lodo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera con rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 50,00 m. AREA: 300,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 29/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 87-03
Nº reg. : 000533
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION BAGUR

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Urdaneta y Av. Constitución
Nº cívico	: 99-40
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Bagur
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una Puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 50,00 m. AREA: 400,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 4
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 29/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 88-03
Nº reg. : 000534
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-83

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Boyacá entre c/Vargas y c/Rondón
Nº cívico : 103-83
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera sin rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de metal y ventana de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 27,00 m. AREA: 189,00 VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 4
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 28/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfilligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 88-03
Nº reg. : 000535
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GUANCHEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Boyacá entre C/ Vargas y C/ Rondón
Nº cívico	: 103-77
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Esperanza Guanchez de García
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera con quitapolvos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera con rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 27,00 m. AREA: 135,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 88-03
Nº reg. : 000536
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GABACHE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Boyacá entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-73
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Norka Gabache
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera con rejas metálicas y sobre estas presentan un toldo metálico.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 27,00 m. AREA: 135,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 2
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 88-03
Nº reg. : 000537
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ACEVEDO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Boyacá entre C/ Vargas C/ Rondón
Nº cívico	: 103-71
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Acevedo
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera forro de caña, con quitapolvo y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canas apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puerta de metal y ventana en madera con rejas de hierro forjado.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sillgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 270,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 1
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 88-03
Nº reg. : 000538
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-45

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Boyacá entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico : 103-45
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

la fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta de metal y ventanas de madera con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 41,00 m. AREA: 451,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:

Datos Técnicos

Número de rollo : 2241
Número de negativo : 37
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 89-03
Nº reg. : 000539
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RUIZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº civico	: 103-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: German Ruiz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en konker.	x		
Cerramientos	Puerta de metal y ventanas en madera con rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 420,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 22
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 89-03
Nº reg. : 000540
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION MONASTERIOS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Farriar entre c/Rondón y c/ Vargas
Nº cívico	: 103-79
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Monasterios
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	En mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 378,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 23
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 15/06/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 89-03
Nº reg. : 000541
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ALVAREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-69
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Marcos Alvarez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y rejas metálicas.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 41,00 m. AREA: 410,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 25
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 89-03
Nº reg. : 000542
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GUTIERREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-41
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gustavo Gutierrez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal y una ventana de vidrio con aluminio y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con carnes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta en madera y metal, ventana en vidrio y aluminio.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 304,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 28
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 89-03
Nº reg. : 000543
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E FERMIN TORO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-55
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr. Donato
Uso actual	: Educativo(U.E Fermin Toro)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 41,00 m. AREA: 410,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 89-03
Nº reg. : 000544
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 103-25

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-25
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo, con quitapolvos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canas apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 200,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 89-03
Nº reg. : 000545
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA HERNANDEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Boyacá y Av. Farriar
Nº cívico	: 97-72
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luis Hernández
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de platabanda.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de platabanda.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en granito.	x		
Cerramientos	Puertas de metal y ventanas de madera y sobre estas presenta toldos de metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 12,00 m. AREA: 120,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 89-03
Nº reg. : 000546
Nº IPC:



ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA FIGARRA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.Farriar y Av.Boyacá
Nº cívico	: 97-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Calogero Figarra
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio y estructura de concreto armado y paredes de bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas y en algunos ambientes en cerámica.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 11,00 m. AREA: 55,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 89-03
Nº reg. : 000547
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ORTEGA

Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	Catedral
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	Av. Boyacá entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	:	103-56
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	Freddy Ortega
Uso actual	:	Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 184,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2241
Número de negativo : 36
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000548
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ARCAY

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-21
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Arcay <i>CLAUDIA ARCAY</i>
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cuatro baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y siete ventanas, tres de madera con poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado y tres de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 31,00 m. AREA: 434,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

13,00

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 3
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000549
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA AULAR

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av.Farriar y Av.Martín Tovar
Nº cívico	: 96-69
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Martín Aular
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 13,00 m. AREA: 78,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 36
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000550
Nº IPC:



ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA SALAZAR

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Martin Tovar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-35
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Salazar
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas, dos de metal y una de madera, y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con carnes empotrados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas y parte de metal.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 31,00 m. AREA: 341,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000551
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SARQUIS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.Farriar y Av.Martín Tovar
Nº cívico	: 96-26
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Yolanda Sarquís
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 15,00 m. FONDO: 16,00 m. AREA: 240,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 32
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000552
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MUSGRO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Martín Tovar y Av. Farriar
Nº cívico	: 96-40
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Musgro
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán y el resto de los ambientes en cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta molduras en la fachada enmarcando puerta y ventanas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sifigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 36,00 m. AREA: 252,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 26
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 90-03
Nº reg. : 000553
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E INDEPENDENCIA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Rondón entre Av.Martín
Tovar y Av.Farriar
Nº cívico : 96-42
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Flor Oria
Uso actual : Educativo (U.E.
Independencia).

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña , tejas criollas y metal.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes en cerámica.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 385,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000554
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION ALFREDO NIÑO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.Martín Tovar y Av.Farriar
Nº cívico	: 96-54
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Alfredo Niño
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 33,00 m. AREA: 396,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000555
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GORDIDO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Rondón entre Av.Martín Tovar y Av.Farriar
Nº cívico : 96-74
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Dra. Gordido
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y lodo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 21,00 m. AREA: 126,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 18
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 90-03
Nº reg. : 000556
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CONTRERAS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.Martín Tovar y Av.Farriar
Nº cívico	: 96-82
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Pradina Contreras de Sánchez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio. si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera con poyo con quilapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 21,00 m. AREA: 84,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 17
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000558
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GUEDEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-36
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rómulo Guedez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1879 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación dos plantas, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

la fachada presenta tres puertas, dos de madera, una de metal y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio, y en algunos ambientes en estructura de concreto armado y paredes de bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de estructura de madera con entablado y en algunos ambientes de platabanda.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 36,00 m. AREA: 288,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 30
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000559
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PAZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-48
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dolores Paz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica y portón metálico, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y un portón metálico para garaje.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 13,00 m. AREA: 390,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 31
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000560
Nº IPC:

Denominación Oficial: HOTEL ALVAREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Vargas y C/ Rondón
Nº cívico	: 103-76/103-78
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Antonio Alvarez
Uso actual	: Recreacional y Turístico (Hotel Alvarez)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada, presenta tres puertas de metal y dos ventanas de madera, una con rejas metálicas y otra con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un con junto de dos edificaciones que presenta un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas y en algunos ambientes de platabanda.	X		
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 32,00 m. AREA: 256,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 32
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 90-03
Nº reg. : 000561
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA AULAR

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Farriar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico : 103-86
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Martín Aular
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de la fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Frigo de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: FRENTE: 4,00 m. FONDO: 19,00 m AREA: 76,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 33
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 92-03
Nº reg. : 000562
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E SAN MARCOS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Urdaneta c/c C/Independencia
Nº cívico	: 98-48/102-10
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ing. Tomás Solorzano
Uso actual	: Educativo (U.E. San Marcos)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos**Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos**Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis salones, tres baños, cinco oficinas y un salón de computación. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Urdaneta presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, quitapolvo, poyo y rejas de hierro forjado y por la C/Independencia, la fachada tiene tres ventanas con las mismas características a las anteriores. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas, el patio lateral está techado con láminas metálicas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 456,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 92-03
Nº reg. : 000563
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MORENO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Rondón entre Av.Urdaneta y Av. Boyacá
Nº cívico	: 98-21
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Inés de Moreno
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1838 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, quitapolvo, poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 387,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 22/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfilligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 92-03
Nº reg. : 000564
Nº IPC:

Denominación Oficial: INSTITUTO CENTRO FUTURO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av.Boyacá y Av.Urdaneta
Nº cívico	: 98-34
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Angela Ruso
Uso actual	: Educativo (Instituto Centro Futuro)

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 49,00 m. AREA: 588,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2242
Número de negativo : 13
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfilligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 92-03
Nº reg. : 000565
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E. A. LOZANO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av.Boyacá y Av.Urdaneta
Nº cívico	: 98-44
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Fundación Melet
Uso actual	: Educativo(U.E A. Lozano)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de metal y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 50,00 m. AREA: 500,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2242
Número de negativo : 14
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 93-03
Nº reg. : 000566
Nº IPC:

Denominación Oficial: HOTEL MARGARITA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-51
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dilcia Jota
Uso actual	: Recreacional y Turístico (Hotel Margarita)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral. Su distribución interna es de comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de metal con rejas metálicas una de ellas transformada en portón metálico, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio, remodelaciones en bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas, remodelaciones techadas con tabelones.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán y de cemento, pulido el resto del inmueble.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas basculantes, portón metálico.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa ornamentada con motivos geométricos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 22,00 m. AREA: 110,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2241
Número de negativo : 5
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 93-03
Nº reg. : 000567
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ARANA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Belinda Arana
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado. Su distribución interna es de comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de mosaico en las habitaciones y cemento pulido en el resto del inmueble.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa decorada con motivos geométricos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 22,00 m. AREA: 154,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2241
Número de negativo : 4
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 93-02
Nº reg. : 000568
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MARTINEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Boyacá y Av. Farriar
Nº cívico	: 97-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Martínez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de vidrios basculantes, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas de madera y ventanas de vidrios basculantes.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 392,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 93-02
Nº reg. : 000569
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEÑA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Rondón entre
Av. Urdaneta y Av. Farriar
Nº cívico : 97-23
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Olga Yolanda Peña
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa ornamentada con motivos geométricos, va a lo largo de la fachada y gira 90 grados hacia la fachada recedida del inmueble contiguo.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 17,00 m. AREA: 119,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 93-03
Nº reg. : 000570
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-89

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar c/c Calle Rondón
Nº civico	: 102-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Fariar presenta una puerta de metal, y por calle Rondón la fachada tiene tres puertas de metal, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos vegetales de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera, puertas de metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa ornamentada con motivos vegetales.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 144,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2241
Número de negativo	: 2
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 93-03
Nº reg. : 000571
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-27

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-27
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un poyo lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de metal con poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa ornamentada con motivos geométricos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 276,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2241
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 93-03
Nº reg. : 000572
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-17

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-17
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta tapiada y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta tapiada y ventanas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 14,00 m. AREA: 140,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2241
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 93-03
Nº reg. : 000573
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 97-2

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia c/c Av. Farriar
Nº cívico	: 97-2/97-8
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Independencia presenta dos puertas, una tapiada y otra de madera y por la Av.Fariar la fachada tiene dos ventanas, una tapiada completamente y otra en muy mal estado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			X
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			X
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			X
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 15,00 m. FONDO: 15,00 m. AREA: 225,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2241
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000574
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CORTES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón c/c Av. Farriar
Nº cívico	: 96-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Vicente Cortés
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios uno central y el otro lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, ocho habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Rondón presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera y rejas de hierro forjado y por la Av.Fariar la fachada tiene tres ventanas y un portón de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Áreas delanteras en mosaicos, el resto en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera. Portón de madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 576,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2241
Número de negativo	: 1
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 94-03
Nº reg. : 000575
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MARQUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av.Farriar y Av.Martín Tovar
Nº cívico	: 96-26
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Miguel Marquez Antíz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera, y dos ventanas con postigos de madera con poyo, quitapolvos y rajas de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por lejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de mosaico en las áreas sociales, el resto del inmueble tiene pisos de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 26,00 m. AREA: 234,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 32
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000576
Nº IPC:

Denominación Oficial: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Independencia entre
Av. Farriar y Av. Martín Tovar
Nº cívico : 96-32
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Asociación Amigos de la
Educación
Uso actual : Educativo (Colegio Nuestra
Señora del Socorro)

Tipo de edificación

- (X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educativo
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de

Gaceta Fecha

- () Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis salones, diez oficinas, ocho baños y un salón-escenario. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Remodelaciones hechas en bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Remodelaciones techadas con láminas metálicas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán el resto del inmueble tiene pisos de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfrígoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 506,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000577
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MARQUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av Martín Tovar y Av.Farriar
Nº cívico	: 96-46
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Miguel Márquez Antíz
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, nueve habitaciones, cocina, dos baños, lavadero y un local comercial. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana transformada en puerta metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Una puerta de madera y otra de metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 376,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 36
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 20/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 000578
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E ANA MARIA CAMPOS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón c/c Av. Martín Tovar
Nº cívico	: 96-8/103-5
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Yolanda Sarquis <i>Claudia Arcañ</i>
Uso actual	: Educativo (U.E. Ana María Campos)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, baño y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Martín Tovar, presenta dos puertas de madera y dos ventanas de madera con poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado y por la calle Rondón la fachada tiene dos puertas de madera y dos ventanas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfrigo	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 16,50 m. FONDO: 16,00 m. AREA: 264,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239/1987
Número de negativo : 3/29
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 29/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 94-03
Nº reg. : 000579
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ORTIZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Independencia entre
Av. Martín Tovar
Nº cívico : 96-52
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Márquez Ortiz
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio interno. Su distribución interna es de tres habitaciones y un baño.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, proyo y rejas metálicas a la derecha de la puerta hay un portón metálico. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera. Portón metálico.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 376,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2242
Número de negativo	: 1
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000580
Nº IPC:

Denominación Oficial: CENTRO DE ENSEÑANZA TECNO-COMERCIAL

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av.Martín Tovar y Av.Farriar
Nº cívico	: 96-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sra. Cordido de Gómez
Uso actual	: Educativo (Centro de Enseñanza Tecno-Comercial)

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis salones, dos oficinas, siete baños y cocina. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera, poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 644,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2242
Número de negativo : 2
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000581
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION NUÑEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia c/c Av. Farriar
Nº cívico	: 96-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Nuñez
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, local comercial, dos oficinas, cuatro habitaciones y tres baños, también posee traspatio. m


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Independencia presenta dos puertas de madera, y por la Av. Farrar la fachada tiene una puerta con las mismas características de las anteriores, tres ventanas de madera y un portón, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas, Ciertas áreas techadas con láminas metálicas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido, y en ciertas áreas cerámicas.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 360,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2241
Número de negativo : 11
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000582
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MANZOTTI

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.Farriar y Av.Martín Tovar
Nº cívico	: 96-59
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Teresa de Manzotti
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 235,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 21
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000583
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SARQUIS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.Martín Tovar y Av.Farriar
Nº cívico	: 96-43
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr.Sarquis
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla decorada con mosaicos. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa decorada con mosaicos en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 517,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 22
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000584
Nº IPC:



ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA TROCHA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar E/c Rondón y calle Independencia
Nº cívico	: 102-65
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Rafael Trocha
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intenso y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	El piso del zaguán es de mosaico y el resto del inmueble tiene pisos de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 31,00 m. AREA: 341,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 10
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 94-03
Nº reg. : 000585
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MONSTTI

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Martín Tovar entre
C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico : 102-57
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Gelindo Monstti
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno. Posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso en granito.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 31,00 m. AREA: 217,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1987
Número de negativo : 9
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 000586
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 96-74

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av.Farriar y Av.Martin Tovar
Nº cívico	: 96-74
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stiglioy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 225,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2242
Número de negativo : 3
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 94-03
Nº reg. : 000587
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 96-76

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Farriar y Av. Martín Tovar
Nº cívico	: 96-76
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial/Educativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.

Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera, poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Remodelaciones con láminas metálicas.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Se techaron las remodelaciones con láminas metálicas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 368,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Datos Técnicos

Número de rollo : 2242
Número de negativo : 4
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 15/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Denominación Oficial: HOTEL CONTINENTAL

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Boyacá c/c C/Independencia
Nº cívico	: 101-84
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Antonio Seijo
Uso actual	: Recreacional y Turístico

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, oficina administrativa, comedor, veinte habitaciones, cocina, veinte baños y lavandería, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Boyacá presenta una puerta de madera enmarcada por un arco carpanel y cuatro ventanas altas y estrechas de madera típicos de las casas valencianas de esa época, con poyos, rejas de hierro forjado y por la calle Independencia la fachada tiene cuatro ventanas con las mismas características que las anteriores y tres de pequeñas dimensiones con rejas de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de madera con forro de caña cubierto de tejas

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera con rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 18,00 M. FONDO: 43,00 M. AREA: 773,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2241
Número de negativo : 34
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 97-03
Nº reg. : 000589
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ESPINAL

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Boyacá y Av. Farriar
Nº cívico	: 97-45
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr. Pablo Espinal
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción Formal: La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fomo de caña y todo cubierto por tejas.

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán conlguo a dos salones, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, Comedor, dieciocho habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspallo.

Descripción Fundonal:

Datos tipológicos

Cronología: Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios éstiman que la casa tiene más de 150 años y presumen que en ella nació.

Cronología:

Datos históricos

El tránsito vehicular es lento por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.


Descripción del contexto inmediato:

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

B R M

Registro:	Arg. Guillermo Sñigoy Fecha: 23/10/97		
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas crollas.		x
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x	
Otros			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 50,00 m. AREA: 600,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2242
Número de negativo : 7
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 97-03
Nº reg. : 000590
Nº IPC:

Denominación Oficial: ESCUELA DE ARTE Y OFICIO JOSEFINA CORONIL

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Boyacá y Av. Farriar
Nº cívico	: 97-29
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gobernación del Edo. Carabobo
Uso actual	: Educativo (E. de Arte y Oficio Josefina Coronil)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intenso y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfitigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 49,00 m. AREA: 686,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2242
Número de negativo : 9
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 18/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 89-03
Nº reg. : 001058
Nº IPC :

Denominación Oficial: U.E FERMIN TORO (ANEXO)

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico Valencia
Calle y número	: Av. Farriar E/C Vargas y C/ Rondón
Nº cívico	: 103-49
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr. Donato
Uso actual	: Educacional (U.E Fermin Toro)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio


Descripción Formal:

La fachada principal presenta una puerta de madera y una ventana de madera con vidrio y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm. de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas y en algunos ambientes en metal.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos en mosaico en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 44,50 m. AREA: 400,50 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Arq. sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 001059
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEÑALVER

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón E/Av. Farriar y Av. Martín Tovar
Nº cívico	: 96-72
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Elizabeth Peñalver
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más cien años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por lejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 80 cm. de espesor promedio	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas		x	
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 21,00 m. AREA: 189,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 90-03
Nº reg. : 001060
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESION MARTIN AULAR

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Farriar c/c calle Vargas.
Nº cívico	: 103-100
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Martín Aular
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Fariar presenta dos puertas de metal y dos ventanas de metal con poyo y rejas de hierro forjado y por la calle Vargas la fachada tiene una puerta de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm. de espesor promedio		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en metal	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 13,00 m. AREA: 169,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1987
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 15/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 92-03
Nº reg. : 001061
Nº IPC:

Denominación Oficial: UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia c/c Av. Boyacá
Nº cívico	: 98-10
Propietario original	: Gobierno de Carabobo
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Universidad de Carabobo
Uso actual	: Educativo (Universidad de Carabobo)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más 150 años, dato no documentado. También es llamada "Casa de los Gobernadores", porque fue la residencia oficial.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, dos habitaciones, trece cubículos, cinco baños y área de mantenimiento. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Independencia presenta una puerta de madera y cuatro ventanas de madera con poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado y por la Av. Boyacá la fachada tiene cinco ventanas de madera con características similares a las anteriores, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm. de espesor promedio	x		
Techos Cubiertas	Techo de madera y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Pisos en cerámica	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 22,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 1056,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2241
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 93-03
Nº reg. : 001062
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PINTO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Farriar E/c Independencia y
calle Rondón
Nº cívico : 102-85
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : José Erasmo Pinto
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado y un portón metálico. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm. de espesor promedio		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 162,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2241
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 20/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 94-03
Nº reg. : 001063
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEREZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Rondón E/Av. Farriar y
Av. Martín Tovar
Nº cívico : 96-61
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : César Pérez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 80 cm. de espesor promedio	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE:6,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 282,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 20
Fotografía : Arq. Sara Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 94-03
Nº reg. : 001064
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E. INDEPENDENCIA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Rondón E/Av. Farriar y
Av. Martín Tovar
Nº cívico : 96-37
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Josefina Méndez
Uso actual : Educativo (U.E.
Independencia)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm. de espesor promedio	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 315,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2239
Número de negativo : 23
Fotografía : Arq. Sara Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Luis Ernesto Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 95-03
Nº reg. : 001065
Nº IPC:

Denominación Oficial: COMPAÑIA 353

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Urdaneta c/c calle
Independencia
Nº cívico : 101-79
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Compañía 353
Uso actual : Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un local comercial, no tiene patio interno. Tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta metálica central en forma de arco y dos ventanas grandes de vidrio con marco metálico con protector de puertas santamaría, en la parte superior posee una cornisa sencilla en tres volúmenes. La techumbre es de estructura metálica con forro de lámina de asbesto cemento.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm. de espesor promedio	x		x
Techos Cubiertas	Techo metálico y láminas de asbesto cemento		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presente una cornisa sencilla en tres volúmenes.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.			x
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 24,00 m. FONDO: 22,00 m. AREA: 528,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2243
Número de negativo : 25
Fotografía : Arq. Sara Atiénzar
Fecha : 23/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 95-03
Nº reg. : 001066
Nº IPC:

Denominación Oficial: EDIFICIO DEGWITZ

Son 103 parcelas separadas.

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Constitución E/c
Independencia y calle Libertad
Nº cívico : 101-72
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Giovanni Statopoulous
Uso actual : Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más 40 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de dos plantas construido para vivienda en la planta alta y para comercio en la Planta baja, siguiendo las tendencias arquitectónicas actuales.


Descripción Formal:

La fachada presenta un juego volumétrico enfatizando el acceso al edificio con una portada, los demás locales comerciales tienen puertas tipo santamaría. En la segunda planta presenta varias ventanas tapadas con un gran aviso comercial.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Estructura de concreto armado y paredes de bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de platabanda.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito	x		
Cerramientos	Puertas metálicas y ventanas de vidrio y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y una portada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 24,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 960,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2239
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 23/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 96-03
Nº reg. : 001067
Nº IPC:

Denominación Oficial: CINE IMPERIO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : Catedral
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Urdaneta c/c calle Libertad
Nº cívico : 101-14
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Familia Uribe
Uso actual : Comercial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, se encuentra en una de las diagonales a la Plaza Bolívar.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 50 años, dato no documentado. Antes existió en este hermoso lugar una hermosa casa cuyos últimos dueños fueron la Familia Hernandez Woodberry.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de dos plantas, construido para teatro actualmente es una sala de cine, su acceso se realiza a través de un espacio diseñado para recibir al público antes de entrar a la sala de butacas, en el 2do nivel se encuentra la sala de proyección y las oficinas administrativas.


Descripción formal:

Su esquema volumétrico, que enfatiza la esquina con un elemento curvo, la fachada no presenta aberturas por tener este uso específico, solo en el segundo nivel en el área administrativa.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Estructura de concreto armado y paredes de bloques.	X		
Techos Cubiertas	Techo de tablonos impermeabilizado.		X	
Pisos Entrepisos	Piso en granito.		X	
Cerramientos	Puertas y ventanas en metálicas.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Fecha:			

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones de valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00m. FONDO: 43,00m. AREA: 516,00m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2243
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 28/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por